

Швейныя,

Вязальныя, Тамбурныя,


Перчаточныя и другія

Машины.

Русское Товарищество Торговли Швейными Машинами

Попова и Ко.

МОСКВА, Знаменка, собственный домъ.




Фирма существует съ 1870 года.

МОСКВА,

Типо-литографія В. Ф. Кудинова, уг. Больш. Якиманки и Канавы, домъ Соѣдовой.

1900.




Видъ машины сверху. Рис. 1.

РУКОВОДСТВО
КЪ ИЗУЧЕНИЮ ШИТЬЯ на МАШИНАХЪ
с. ЗИНГЕРЪ.
(вновь усовершенствованныхъ).

Русское Товарищество Торговли Швейными Машинами

Попова и К° въ Москвѣ.



Просимъ обратить вниманіе

на нижеслѣдующій текстъ.

Торговля швейными машинами, достигнувъ громадныхъ размѣровъ всетаки на томъ не остановилась, а съ каждымъ годомъ продолжаетъ увеличиваться.

Причина тому слишкомъ понятна: въ настоящее время машины сдѣлались не только насущной потребностью каждого портновскаго заведенія, но и каждого семейства: дешевизна же машинъ даетъ возможность къ приобрѣтенію таковыхъ, даже людямъ не богатымъ.

Приобрѣти швейную машину вполнѣ удовлетворительную, ремесленникъ съ успѣхомъ можетъ замѣнить ею нѣсколько рабочихъ руку, а матери семействъ сберечь много дорогихъ въ домашнемъ быту рабочихъ часовъ, или же наконецъ прокормить свое семейство.

Каждому лицу, покупающему машину, конечно пріятно приобрѣсти такую, которая бы, давая большую пользу, могла прослужить ни годъ, ни два, а нѣсколько лѣтъ, потому мы и совѣтуемъ лицамъ, желающимъ имѣть машины, приобрѣтать таковыя вновь усовершенствованныя, такъ сказать послѣднее слово швейно-машинной техники.

Спеціально занимаясь торговлей швейными машинами, знакомые съ каждой отдѣльною частью машины и съ достоинствомъ матеріала, мы вправѣ считать себя спеціалистами этого дѣла и смѣло можемъ уверить всѣхъ лицъ, выписывающихъ изъ нашихъ магазиновъ и склада швейные машины, что они получаютъ таковыя самаго высшаго качества.

Иногда лица, имѣя необходимость въ швейной машинѣ, колеблются, какой системы приобрѣсти таковую; нашъ совѣтъ въ этомъ случаѣ покупать машины системы Зингера.

Ни одна въ мірѣ система не можетъ сравниться съ таковой; машины с. Зингеръ какъ ручныя, такъ разно и ножныя, въ состояніи исполнять всѣ работы, какія только можно потребовать отъ швейной машины.

Не желая быть голословными, мы обращаемъ вниманіе гг. покупателей на то, что въ послѣднее время на всѣхъ выставкахъ, мѣстныхъ и всемѣрныхъ, высшія награды были присуждены исключительно машинамъ системы Зингеръ.

Изъ машинъ системы Зингеръ нами въ особенности рекомендуется такъ называемая «Бѣлая ручка», обладающая кромѣ изящной и прочной отдѣлки, легкостью движенія, отсутствиемъ шума при работе и тѣмъ исключительнымъ преимуществомъ, что одинаково отчетливо и изящно шьеть все, начиная съ тюля и кончая толстымъ драпомъ и кожей.

Продавъ въ теченіе послѣднихъ пяти-шести лѣтъ десятки тысячъ вышеозначенныхъ швейныхъ машинъ, мы отъ лица пріобрѣтшихъ ихъ имѣемъ лишь исключительно благодарственные отзывы, что и служить подтвержденіемъ преимущества этой новѣйшей улучшенной конструкціи системы покойнаго Зингера.

При выпискѣ швейной машины, нужно обозначать для чего та-ковая требуется, для какого либо специального мастерства, или же для домашняго обихода.

Россію въ послѣднее время наводнили рекламы другихъ фирмъ, расхваливающія свои машины и называя таковыя: «Настоящія Американскія швейныя машины»; несвѣдующій человѣкъ и въ самомъ дѣлѣ подумаетъ, что есть какія то американскія машины, но мы во избѣжаніе подобныхъ случаевъ заявляемъ, что американскихъ машинъ теперь въ Россіи въ продажѣ не существуетъ—хотя и есть нѣсколько штукъ образцами въ магазинахъ, всѣ же вообще машины дѣлаются въ Германіи и Англіи; въ Германіи фабриканты дѣло это довели до такихъ блестящихъ результатовъ, что, получивъ всемѣрную извѣстность, ежегодно отправляютъ

сотни тысячъ машинъ въ Америку,


которая уже не въ состояніи конкурировать противъ германскихъ фабрикантовъ, ни дешевизной цѣнъ, ни устройствомъ механизма и изяществомъ отдѣлки.

Тѣ же фирмы, рекламирующія свои машины, выдаютъ цертифи-
катъ (ручательства) на англійскомъ языкѣ, который изъ русскихъ
не многимъ понятенъ, и что въ цертификатѣ написано, для многихъ
остается тайной; мы же выдаемъ ручательства на рускомъ языкѣ,
содержащее наименование машины, номеръ ея и срокъ за который
мы отвѣчаемъ въ ея исправномъ дѣйствії.

Не желая завлекать покупателей обѣщаніями, что мы продаемъ
машины американскія, — мы прямо увѣдомляемъ, что имѣмъ на
складѣ машины тѣхъ лишь фабрикантовъ Германіи и Англіи, про-
изведенія которыхъ, по прочности несложнаго механизма и по изя-
ществу отдѣлки, получили всемирную извѣстность.

Надѣемся что почтеннѣйшая публика не оставитъ насъ своимъ
вниманіемъ.

Попова и К°.



с. Зингеръ Б. ручная съ ящикомъ.

Нижеслѣдующія инструкціи оказались достаточными для изученія какъ управлять настоящей швейной машиной, не прибѣгая къ помощи учителя. Цѣлесообразнѣе всего, чтобы учащейся практически выполнять на машинѣ инструкціи каждого параграфа самостоительно въ то время, какъ другое лицо читало бы ихъ вслухъ. Не слѣдуетъ, однакожъ, слишкомъ торопиться, а необходимо основательно изучить и практически выполнить всякий параграфъ, прежде чѣмъ приступить къ слѣдующему.

У насъ принято за правило отпускать машину въ полномъ порядкѣ: со вѣткой въ иголку ниткой, вообще готовой къ употребленію. На очень же далекія разстоянія машина отсылается привинченною,— въ правильномъ положеніи,— къ столу, а станокъ— разобраннымъ; но составить его весьма легко, руководствуясь слѣдующимъ:

Обѣ боковыя стѣнки необходимо поставить такъ, чтобы находящіеся на каждой изъ нихъ три языка (Zapfen), съ отверстіями для винтовъ, пришлись вверху съ внутренней стороны, другъ противъ друга; при чемъ стѣнка съ отверстиемъ для колеса должна стоять съ правой стороны. Затѣмъ вкладываются оба конца оси съ наступательною подножкою и мысомъ (который долженъ быть на правой сторонѣ) въ отверстія боковыхъ стѣнокъ и привинчиваются предварительно,— для предупрежденія паденія стѣнокъ— находящимися на оси гайками. Когда стѣнки будуть прикреплены, надо насадить вилообразные концы креста на соединительную ось такъ, чтобы вилы находились между стѣнками и кружками, а верхніе концы креста,— снабженные отверстіями,— привинтить крѣпко къ стѣнкамъ; за симъ вставить ось нижняго махового колеса въ предназначеннное для сего,— въ правой стѣнкѣ и крестъ отверстіе и привинтить двигающейся центръ, послѣ чего всѣ остальные винты станка привинчиваются окончательно.

Укрепивъ крестъ и маховое колесо, необходимо соединить послѣднее съ стулательною подножкою, посредствомъ деревянной палочки, — закругленный конецъ которой долженъ быть обращенъ внизъ, — поставить столъ съ машиной на станокъ и привинтить крѣпко шестью винтами къ находящимся у боковыхъ стѣнокъ язычкамъ.

1. Приводный ремень.

Приводный ремень кладется на небольшое углубление на верхнее маховое колесо чрезъ обѣ дырки стола внизъ вокругъ нижняго махового колеса. Этотъ ремень, служацій двигателемъ машины, долженъ быть всегда въ достаточно сильно напряженіи. Если съ течениемъ времени ремень, вслѣдствіе растяженія, черезъ чурь ослабнеть, то надо его немного урѣзать и вновь хорошо скрѣпить. Однакожъ, онъ не долженъ быть слишкомъ туго натянутъ, въ противномъ случаѣ машина пойдетъ съ трудомъ.

2. Подножка.

Прежде всего надо вынуть нитку изъ иголки и вынуть челнокъ. Если выдвинуть задвижную планку № 51, рис. 1, то челнокъ самъ собою поднимается изъ своего вмѣстилища и вынимается оттуда съ легкостью.

Прежде чѣмъ приступить къ шитью, надо упражняться въ топтаніи подножки. Машина должна приводиться въ движение равномѣрно одной или обѣими ногами, поставленными на подножку. Ноги должны быть поставлены плоско, чтобы носки и пятки развивали одну и ту же силу. Верхнее маховое колесо для начала приводится въ движение правою рукою въ направленіе къ работающему, но никогда въ противоположное направленіе.

Если машина приводится въ движение безъ подложенной матеріи, то слѣдуетъ каждый разъ поднимать лапку посредствомъ рычага 15, дабы зубчики двигателя ткани не терлись о лапку.

Изучивъ правильное движение ногами, берутъ кусокъ матеріи или бумаги, кладутъ подъ лапку 18, которую опускаютъ посредствомъ рычага 15, а машину приводятъ въ движение (не вдѣвая однако нитки), чтобы усвоить себѣ какъ направлять ткань.

3. И г о л к а.

Игла имѣетъ съ одной стороны длинное, а съ другой короткое углубленіе. При вставлениі иглы слѣдуетъ поднять сперва игловодитель 45 на столько, чтобы находящійся вверху онаго поперечный разрѣзъ совпадалъ съ верхнимъ краемъ лицевой пластинки (фронтовой доски). При шитьѣ толстой работы шелкомъ или льняными нитками, поперечный разрѣзъ необходимо поднять на $\frac{1}{8}$ дюйма выше верхняго края лицевой пластинки. Когда игловодитель будетъ установленъ, вдѣть въ иглу, со стороны длиннаго углубленія, нитку и вставить иголку, развинтить рукой немнога барашекъ 24, въ желобокъ позади иглодержателя 31 такъ, чтобы длинное углубленіе было обращено прямо къ работающему, ушко иглы вошедшій въ отверстіе равнялось съ поверхностью пластинки 19, а вдѣтая въ иглу со стороны длиннаго углубленія нить, образовала горизонтальную линію на поверхности той же пластинки. Въ такомъ положеніи игла привинчивается окончательно барашкомъ 23, наблюдая, чтобы иголка находилась посреди отверстія пластинки 19. Если иголка поставлена слишкомъ высоко, то челнокъ не захватываетъ петлю или же, захвативъ ее, не входитъ свободно. Въ такомъ случаѣ нитка отсѣвается и рвется, если же иголка стоитъ слишкомъ низко, то образуются пропуски. **Вотъ почему важно точное положеніе иголки.**

При постоянномъ употреблениі машины слѣдуетъ ежедневно осматривать положеніе и движеніе иголки; точно также ея остріе, которое въ случаѣ затупленія или шероховатости, надо наточить брускомъ, такъ какъ машина не можетъ хорошо работать, если иголка неисправна. При наостреніи иголки слѣдуетъ наблюдать, чтобы остріе было шлифовано со всѣхъ сторонъ равномѣрно. Если ушко иглы остро и рѣжетъ нитку, необходимо вдѣть въ ушко нитку напитанную масломъ и посыпанную наѣдакомъ и водить послѣднюю взадъ и впередъ, пока ушко сдѣлается гладкимъ. Въ особенности рекомендуется, чтобы иголка и нитка всегда соответствовали другъ другу, т. е. чтобы нитка была именно такой толщины, которая какъ-разъ наполняла бы углубленіе иголки при ея проникновеніи сквозь матерію (см. таблицу на стр. 29-й). Нижняя нитка въ челнокѣ должна равняться верхней.

Для нашихъ машинъ надо употреблять только наши собственныя иголки; иголка же низшаго качества всегда даетъ поводъ къ неудовольствію при шитьѣ вслѣдствіе обрыванія нитки, пропуска стежковъ и т. под.


4. Освобождение маховаго колеса машины лит.

А. и Б, при наматываніи на шпульку.

При наматываніи на шпульку надо отложить находящійся на вѣнчайшей сторонѣ маховаго колеса рычагъ «б» наружу въ пунктируованное мѣсто «с». Вслѣдствіе этого маховое колесо освобождается и вращается легко, не двигая швейнаго механизма машины.

Чтобы пустить машину снова въ дѣйствіе, надо привести рычагъ въ положеніе «б».

Съ цѣлью доставленія возможности смазывать маховое колесо во время наматыванія, имѣется на внутренней его сторонѣ вблизи одной изъ спицъ смазочное отверстіе «а» отмѣченное красной чертой.




5. Самодѣйствующая моталка машины лит. А. и Б.

Рисунокъ на стр. 8-й.

Чтобы намотать на шпульку нитку, надо посредствомъ верченія привести шпульный аппаратъ въ такое положеніе, чтобы штифтикъ на валикообразной головкѣ пришелся кверху, затѣмъ вводить въ шпульку (отодвигая лѣвой рукой пружинный пистонъ) обоями концами между пистономъ слѣва и валикомъ справа надъ клапаномъ моталки, при чёмъ мѣдная пластишка шпульки, въ которой находится отверстіе, должна находиться направо, такъ чтобы штифтикъ валика входилъ въ нее. Подлежащая наматыванію нитка протягивается съ катушки снизу на верхъ въ имѣющемся на крышкѣ ремня проволочное ушко, затѣмъ вкладывается сзади напередъ между кружочками натяженія «с», наконецъ проводится подъ шпульку и зажимается между правымъ кружкомъ шпульки и валикомъ головки. Легкимъ нажимомъ рычага «а» снизу кверху самостоително отскакиваетъ клапанъ и легко улегается у шпульки; второй нажимъ на рукоятъ «б» приводить аппаратъ въ связь съ маховикомъ.

Затѣмъ приводится въ движение освобожденное маховое колесо и начинается наматываніе. Нитка скользить по сдѣланному для нея желобку и накатывается на челночную шпульку съ замѣчательной аккуратностью. Если шпулька полна настолько сколько желается, то нажимается рычать „d“ и аппаратъ перестанетъ дѣйствовать вслѣдствіе отодвиганія его отъ махового колеса.




При желаніи наматыванія на деревянныя катушки, таковыя надѣваются на штифтъ „г“:

Натискъ каучукового кольца на маховое колесо регулируется винтомъ „e“; верченіемъ винта нальво натискъ этотъ усиливается, а направо—ослабѣваетъ.

6. Освобождение маховаго колеса ручной машины настоящая „Бѣлая Ручка“ при наматываніи на шпульку и самое наматываніе.

Если желаютъ наматывать на шпульку, то надо отложить находящійся во втулкѣ зубчатаго колеса рычагъ 47 (рис. стр. 9) назадъ. Вслѣдствіе этого маховое колесо освобождается и вращается свободно, между тѣмъ какъ швейный механизмъ машины остается спокойнымъ.

Пустить его снова въ дѣйствіе можно приведеніемъ опять рычага въ свое прежнее положеніе.



Чтобы можно было смазывать маховое колесо во время наматыванія, имѣется на внутренней его сторонѣ смазочное отверстіе 49 точно такъ же смазывается втулка зубчатаго колеса чрезъ отверстіе 48.

Прежде чѣмъ начинать наматываніе, верхнее маховое колесо, какъ уже сказано выше, слѣдуетъ предварительно освободить, затѣмъ для приведенія моталки въ дѣйствіе прижать винтъ «*h*» къ машинѣ такъ, чтобы зубья маленькой шестерни входили въ зубья шестерни махового колеса. Затѣмъ нитка съ катушками № 27 проводится въ верхней прорѣзь рычага «*b*», сзади напередъ въ прорѣзь «*a*», и оттуда подъ рычагъ «*c*», теперь слѣдуетъ конецъ шпульки вставить въ пистончикъ съ лѣвой стороны и другимъ концомъ прижать нитку къ валику, на которомъ находится маленькая шестерня. Затѣмъ, намотавъ два слоя, открыть клапанъ, продолжать наматываніе нитки уже прижавъ оный къ шпульку. Для прекращенія дѣйствія моталки слѣдуетъ нажать пуговку «*e*», послѣ чего она отойдетъ отъ шестерни маховика.

Нельзя наматывать нитки съ узлами. Цѣлесообразно и удобно всегда заразъ наматывать нѣсколько шпульекъ, дабы можно было замѣнить одну другою, не прерывая работы.

7. Вдѣваніе нитки.


Катушка съ бумагой насаживается на стержень 27, на которомъ она должна вращаться совершенно свободно. Нить проводится отъ катушки сперва чрезъ ушко 10, находящееся вверху лицевой пластиинки, потомъ между кружками натяженія (въ противоположную работающему сторону), затѣмъ въ ту же сторону чрезъ отверстіе нитеваго рычага 6 въ ушко игловодителя 31, и наконецъ вдѣвается спереди въ ушко иголки и вытягивается на 3 или на 4 дюйма.

Примѣчаніе. Для правильнаго дѣйствія просимъ посмотреть на рис. № 1-й, гдѣ все №№ нарисованы.

8. Вдѣваніе нитки въ челнокъ.

а) челнокъ съ дырочками.


Конецъ намотанной шпульки вставить въ центръ пружины, находящейся въ остромъ концѣ челнока и прижать другой конецъ шпульки, чтобы онъ вошелъ — съ легкимъ звукомъ, — въ находящееся, въ тупомъ концѣ челнока, углубленіе. Шпульку вставить такъ (см.



чертежъ), чтобы намотанная на нее нить выходила изъ подъ шпульки съ той стороны, гдѣ находятся два длинные прорѣзы. Конецъ,

этой нитки вдѣть, сперва,—съ внутренней стороны, въ нижній прорѣзъ, затѣмъ снаружи, въ верхній прорѣзъ обратно во внутрь челнока,—потомъ переложить нитку черезъ шпульку, и вдѣть съ внутренней стороны, въ первое, отъ тупаго конца челнока, малень-
кое отверстіе (ихъ всего четыре или болѣе). Минуя затѣмъ рядомъ
стоящія отверстія, вдѣть нитку въ послѣднее отверстіе во внутрь челно-
ка, а оттуда въ прорѣзъ, находящійся между круглыми отверстіями
и пружиной, и наконецъ подъ пружину. Но главное, чтобы нитка
была къ острому концу.

в) Челнокъ новой системы.




Оба конца шпульки слѣдуетъ снабдить одной каплею масла, дабы шпулька могла легко вращаться—Нитку пропускаютъ (сматывающуюся всегда снизу вверхъ) у «А» за пружину, служащую ей проводникомъ, протягиваютъ ее наискось челнока къ прорѣзу «В» пружинки «С», продѣваютъ ее въ прорѣзъ, придерживая ее крѣпко большимъ пальцемъ лѣвой руки, протягиваютъ движениемъ внизъ направо, подъ вѣшнюю пружину челнока. Затѣмъ приводить нитку въ направленіе къ концу, такъ чтобы она вышла въ отверстіе что въ срединѣ пружины.

Посредствомъ прилагаемой маленькой отвертки регулируютъ нап-
тженіе винтомъ F; если повернуть его направо, оно будетъ туже,
если налево—слабѣе.

За симъ вытянуть изъ шпульки около трехъ доймовъ нити, вло-
жить челнокъ на прежнее мѣсто такъ, чтобы острый конецъ чел-
нока былъ обращенъ къ иголѣ, а пружина находилась наверху.
Послѣ сего повернуть маховое колесо къ себѣ и задвижка 51 за-
кроется автоматически.

9. Шитье.

Когда обѣ нити будутъ вдѣты описаннымъ выше порядкомъ посту-
паютъ слѣдующимъ образомъ:



Повернуть,—правою рукою, верхнее колесо на столько, чтобы игол-
ка опустилась въ отверстіе стежечной пластинки 19 и поднялась

вновь на поверхности оной; затѣмъ взявъ, лѣвою рукою, конецъ верхней нити, вынуть ее слегка изъ отверстія стежечной пластинки а вмѣстѣ съ нею и захваченную,—въ видѣ петли нижнюю нить, конецъ которой необходимо выбрать, соединить съ верхнею, ниткою и положить въ противоположную работающему сторону, поднявъ, предварительно, нажиматель ткани 8, посредствомъ рычага 15.

За симъ уложить работу подъ нажиматель ткани, опустить его посредствомъ того же рычага 15 и начать шить, поворачивая сперва правою рукою верхнее колесо, пока машина не будетъ приведена въ равномѣрное движеніе ногами. При чемъ необходимо направлять работу, не притягивая ее въ стороны, для избѣженія поврежденія иглы. При переходѣ чрезъ поперечный шовъ, дѣйствовать осторожно и медленно.

Чтобы снять работу съ машины надо привести иголку на возможно высшій пунктъ и поднять лапку (такимъ образомъ нитка свободно проходитъ чрезъ игольное ушко, не гнувъ иголки), ткань убираютъ въ лѣвую сторону, потянувъ ее одновременно немнога вверхъ. Точное соблюденіе этого правила устраниетъ ломаніе иголокъ и разрываніе нитокъ.

10. Натяженіе.

Натяженіе верхней нитки требуетъ особаго вниманія, потому что отъ него зависитъ совершенство и красота шва. Оно должно быть регулировано такъ, чтобы обѣ нитки были равномѣрно натянуты и скрещивались въ срединѣ матеріи, какъ показываетъ рисунокъ. Строчки считаются вполнѣ удовлетворительными, когда онѣ по возможности равны на обѣихъ сторонахъ ткани.

Кружки натяженія 11 регулируются посредствомъ имѣющагося на главной платформѣ винта 16.



Поворачивая его направо—верхнее натяженіе усиливается, а въ противоположную сторону—оно уменьшается. Слѣдуетъ однако поворачивать весьма немнога, въ одинъ разъ. Если вслѣдствіе продолжительного употребленія винтъ натяженія станетъ слабоватъ, то надо ввинтить внизъ контрь-гайку, находящуюся подъ винтомъ натяженія 16, такъ чтобы гайка присыла твердо къ фронтовой доскѣ и винтъ будетъ опять дѣйствовать правильно.

Желая получить красивую строчку, на верхней сторонѣ, необходимо натянуть верхнюю нитку слабѣе, чѣмъ нижнюю.

Натяжение нити въ челнокѣ должно быть установлено прежде, сообразно съ которымъ регулируется натяжение верхней нитки. Тонкія и неплотныя ткани требуютъ слабаго натяженія, а толстыя и плотныя наоборотъ.

Прошивъ нѣсколько строчекъ, надо остановиться и провѣрить шовъ и натяжение нитки. Если на нижней сторонѣ окажутся петли, узлы и т. под., или же нижняя нитка недостаточно притянута къ матеріи, то это доказываетъ, что верхнее натяжение слишкомъ слабое, почему и слѣдуетъ ввинтить покрѣпче винтъ 16; если же, наоборотъ, матерія пучится, нитка часто рвется или лежитъ плоско на верхней сторонѣ ткани, то верхнее натяжение слишкомъ сильное; и надо его ослабить. Въ подобныхъ случаяхъ не слѣдуетъ измѣнять натяжение въ челнокѣ, если оно разъ правильно урегулировано: измѣненія относятся лишь къ верхнему натяженію.

Для полученія красиваго, равномѣрнаго и прямаго шва, необходимо главнымъ образомъ стараться употреблять хорошия, безуокуризменныя иголки, хорошо ихъ вставлять, регулировать отчетливо натяженіе, да при томъ пользоваться хорошими, не слишкомъ лощеными нитками.

11. Образование стежковъ.

Описаніе, какъ въ машинѣ образуются стежки посредствомъ челнока, кажется здѣсь умѣстно тѣмъ болѣе потому, что оно также служить къ вѣрному управлению машиной.—Иголка, которой ушко находится вблизи кончика, проходитъ сперва чрезъ матерію и вытягивается за собою часть верхней нити подъ игольную планку; при восхожденіи иголки верхняя нитка образуетъ петельку, чрезъ которую входитъ челнокъ чтобы переплести обѣ нитки между собою, какъ это показано на рисункѣ стр. 13-й. Наконецъ петелька, чрезъ которую продѣта нижняя часть, втягивается въ матерію расширениемъ петелки слѣдующаго стежка.

12. Длина стежковъ.

Матерія послѣ каждого стежка передвигается впередъ позывомъ на длину одного стежка. Длина стежковъ регулируется помощью винта 20, находящагося на правой сторонѣ платформы. Если передвинуть его направо, стежокъ становится крупнѣе, а нальво — мельче. Установивъ стежокъ по своему желанію, винтъ опять завинчивается накрѣпко.

13. Чистка и смазка машинъ.

При постоянномъ употреблениі машину надо ежедневно разъ или даже два чистить и смазывать самыи лучшимъ нашимъ масломъ. Находящійся въ ней маленькия отверстія назначены для пусканія масла; онъ ведутъ его къ мѣстамъ, где происходит треніе.

Поднимаютъ нажимъ матеріи и приводятъ иголку на возможно высшій пунктъ; потомъ вытираютъ тщательно изъ машины тряпкой все старое масло, пыль и нечистоту и выпускаютъ изъ прибавленой къ машинѣ масленки нѣсколько капель масла;

- 1) въ дырочку № 1, что въ боку рукава (по поднятіи игольного стержня на наивысшій пунктъ);
- 2) въ дырочку № 46, которая находится справа на рукавѣ, а также вблизи лежащую дырочку № 9;
- 3) въ дырочку № 3 слѣва на рукавѣ;
- 4) въ дырочки на правой сторонѣ рукава №№ 5 и 7 (никелированную пластинку надо сперва повернуть нальво, дабы возможно было смазать зубчатыя колеса и короткій валикъ);
- 5) въ игольный стержень № 45 сверху и снизу;
- 6) въ дырочку № 22 для позыва;
- 7) прежде чѣмъ наматывать нитку, въ дырочку „d“ для валика справа у моталки;
- 8) въ кончикъ пистона слѣва у моталки, въ которомъ находится шпулька во время наматыванія;
- 9) поверхность тренія каретки челнока, которая виднѣется какъ только пластинка № 51 открывается;
- 10) въ стѣнку, у которой улегается челнокъ (достаточно влиять сюда немногого масла нѣсколько разъ въ недѣлю, вычистивъ ее однако прежде хорошенъко).

При надлежащей полной чисткѣ машины, отъ времени до времени, слѣдуетъ снять ремень маховаго колеса, опрокинуть машину такъ, что появится нижній видъ ея, рис. 2-й.

Вычистить здѣсь старательно все старое масло, слѣдуетъ вновь смазать слѣдующія части:

- 1) нижнюю часть короткаго валика (оси) „a“, на которомъ находится эксцентъ;
- 2) оба конца двигателя „b“ и „c“ между эксцентромъ и кареткой челнока;
- 3) поверхность всѣхъ мѣстъ, па которыхъ двигается туда и сюда каретка челнока „h“;
- 4) всѣ тѣ мѣста, на которыхъ двигается ось эксцентра „f“, равно какъ и на конической пластинкѣ „e“;
- 5) между регуляторомъ стежковъ и пластинкою „d“, дабы тотъ могъ свободно двигаться;
- 6) позывъ у мѣста „g“.

У станка надо смазывать отверстіе маховаго колеса для болтовъ или обоихъ коническихъ концовъ кривошипа, на которомъ находится маховое колесо;
оба штифтика, въ которыхъ находится деревянная палка вверху и внизу;
оба конуса на которыхъ находится подножка.

Для смазки машины употребляется не много, но очень чистаго и жирного костяного или минеральчаго масла (лучше всего брать специально для этой цѣли приготовленное машинное масло, которое можно получить во всѣхъ складахъ и агентурахъ нашей фирмы). Никогда не слѣдуетъ употреблять растительнаго масла.

Когда машина смазана по вышесказаннымъ предписаніямъ, вынимаютъ челнокъ, приводить весь механизмъ машины въ скорое движение на одну минуту и вытираютъ излишнее масло прежде чѣмъ начинаютъ шить.

Если ходъ машины при употреблениі сдѣлается тяжель, то вѣроятно забыли смазать какую-нибудь часть машины или масло чрезчуръ сгустѣло. Въ такомъ случаѣ надо впустить въ каждое отверстіе немнога флюїдума, растворяющаго всякую нечистоту, пѣтомъ вертять машину взадъ и впередъ, вытираютъ ее и смазываютъ снова масломъ, послѣ чего машина будетъ работать легко и плавно.

14. Нажимъ ткани.

Нажимъ (или лапка) 8 служить для прижиманія подлежащей шитью ткани въ игольной планкѣ и позыву посредствомъ рычагъ 15. Въ передкѣ находится спиральная пружина, которая придавливаетъ его къ низу. Къ нижней части нажима 8 прикрепляются различные вспомогательные приборы.

При шитьѣ толстыхъ матерій надо ввинтить винтъ 13 направо, чтобы получить болѣе сильное давленіе на матерію.

Если послѣ долговременнаго употреблениія винтъ 13 нѣсколько ослабеть, то надо подвинтить внизъ контрѣ-гайку, находящуюся въ винтѣ, такъ чтобы гайка крѣпко прилегла къ фронтовой доскѣ; такимъ образомъ винтъ опять укрѣпить.

15. Регуляторъ коромысла.

Регуляторъ коромысла 12 есть переставная стальная пластинка въ игловодителѣ 45, которая придерживается небольшой контрѣ-гайкой и служить для того, чтобы устранить частое обрываніе нитки и дѣланіе петлей.

Измѣнять регулированіе коромысла случается очень рѣдко, но если это при только-что упомянутыхъ случаяхъ окажется непремѣнно нужнымъ, то поступаютъ слѣдующимъ образомъ: вдѣраютъ сперва иголку, матерію подкладываютъ обычновеннымъ образомъ и поворачиваютъ немнога верхнее колесо такъ, чтобы иголка вошла въ матерію настолько, чтобы ушко съ ниткою лежало какъ-разъ на поверхности матеріи; тутъ надо остановить машину, ослабить гайку и переставить пластинку вверхъ или внизъ посредствомъ находящагося наверху винта 12, такимъ образомъ, чтобы нижний конецъ ея прикасался верхней поверхности коромысла 6, послѣ чего опять завинчиваютъ крѣпко контрѣ-гайку и начинаютъ шить.


Различные вновь усовершенствованные вспомогательные приборы.

Къ каждой семейной машинѣ прилагаются бесплатно:

1. 12 сортированныхъ иголокъ,
2. 6 челночныхъ шпuleкъ,
3. 1 линейка съ винтомъ для аппаратовъ,
4. 1 переставной рубильникъ,
5. 2 стальныхъ рубильника,
6. 1 стальной запошиватель,
7. 1 лапка,
8. 1 узкая лапка для обшиванія краевъ,
9. 1 переставной нашиватель шнурка,
10. 1 нашиватель шнурка,
11. 1 передвижной суташерь,
12. 1 сборочникъ,
13. 1 передвижной обшиватель тесьмы,
14. 1 линейка для стеганія ваты,
15. 1 запасная пружина для коромысла,
16. 1 игольная планка съ большимъ отверстиемъ для шитья толстыми иглами,
17. 1 отвертка,
18. 1 лейка для масла,
19. 1 Руководство,
20. 1 Ручательство.

Къ машинамъ для ремесленныхъ цѣлей (Медіумъ и Титанія) прилагаются лишь необходимые для нихъ приборы.

16. Линейка и винтъ для аппаратовъ.




Если желаютъ провести шовъ паралельно съ краемъ, слѣдуетъ привинтить къ платформѣ линейку, посредствомъ особаго для нея имѣющагося винта, который подходитъ къ отверстію 28. Прямая плоскость линейки становится въ такое разстояніе отъ иголки, какое желательно имѣть между краемъ ткани и швомъ. Если желательно шить съ линейкой совсѣмъ плотно къ краю матеріи, то для этой цѣли употребляется специальная приложенная къ машинѣ узкая лапка, которая на подобіе всякой другой лапки прикрѣпляется посредствомъ винта у нижней части игловодителя №8.

Приборъ этотъ употребляется также для шитья складокъ и стачивания тканей, а также для проведения швовъ прямо или паралельно другъ къ другу. Такимъ образомъ избавляются отъ предварительного начертанія линій на матеріи.


17. Стальной рубильникъ.

Этотъ рубильникъ прикрѣпляется къ нижней части игловодителя, какъ это показываетъ рисунокъ на слѣдующей страницѣ. Край ткани, который желаютъ обрубить надо загнуть сперва на 1 сантиметръ, и провести его чрезъ спираль рубильника (какъ видно изъ рис. на стр. 18-й), вслѣдствіе чего она выйдетъ по направлению къ иголѣ въ видѣ вдвойнѣ

сложеннаго рубца. Надо потянуть матерію посредствомъ нитки или выдвинуть иголкой впередъ настолько, чтобы ее захватила иголка, опускаютъ нажимъ и начинаютъ осторожно шить.




Во время шитья слѣдуетъ придерживать впереди матерію такъ, чтобы спираль рубильника была наполнена тканью настолько, сколько необходимо для достаточнаго заложенія рубца, при чмъ однаждъ не должно вводить матеріи слишкомъ много, и не тянуть матерію изъ рубильника.



18. Стальной обрубатель (запошиватель).


Съ помощью этого обрубателя возможно произвести такую красивую и усовершенствованную запошивку, какую не производить ни одна машина; для этого необходимо сложить, какъ при ручной работѣ, обѣ къ соединенію назначенные части и спить такъ, чтобы шовъ проходилъ на ровномъ разстояніи отъ края; затѣмъ срѣзать край нижней ткани немногого уже, а верхній вдвинуть въ спираль обрубателя и прошить еще разъ.



19. Стальной запошиватель.

Стальной запошиватель привинчивается точно также, какъ стальной рубильникъ. При запошиваніи кладутъ оба куска матеріи другъ на друга, но край нижней ткани долженъ выдаваться на $\frac{3}{8}$ сантиметра; только одинъ этотъ выдающийся край долженъ, какъ у рубильника, пройти чрезъ запошиватель, и такимъ образомъ обѣ ткани будутъ сшиты вмѣстѣ.


Когда это сдѣлано, надо разложить ткань, прогладить немножко строчку и пропустить образовавшійся край еще разъ чрезъ запошиватель.



20. Передвижной рубильникъ.


Передвижной рубильникъ, точнотакже какъ линейка, привинчивается винтомъ въ № 28. Прежде чѣмъ вдѣть въ него матерію, надо сперва загнуть край ея на 1 сантиметръ и затѣмъ посредствомъ нитки провести чрезъ обрубатель подъ иголку, при чемъ надо наблюдать, чтобы вышло довольно матеріи въ обрубатель, дабы край загибался вдвое.

Для постановки этого рубильника для рубцовъ разной ширины, отвинчиваются немногій винтъ въ прорѣзь, послѣ чего и передвигается пластинка съ номерами. Самый узкій рубецъ получается, если стрѣлка стоять на 0; чѣмъ выше будетъ номеръ, тѣмъ шире дѣлается рубецъ. Вывинченный винтъ надо опять укрѣплять до начала шитья.




21. Обшиватель тесьмы.

Этот приборъ служить для обшиванія тесьмой краевъ платья, шляпъ, башмаковъ и. т. под. Тесьму проводятъ между обоими загибами, такъ чтобы она могла двигаться свободно, и въ такомъ положеніи прикрѣпляютъ приборъ, посредствомъ винта линейки въ отверстіе 28. Ткань вкладывается подъ лапку и между загибами, и въ такомъ положеніи шьютъ.




22. Обшиватель шнурка.

Этот приборъ, который прикрѣпляется къ игловодителю, имѣть на нижней сторонѣ желобокъ. Сшивъ матерію съ подкладкой простымъ швомъ, раскладываются обѣ ткани такъ, чтобы лицевая сторона матеріи пришлась кверху. Затѣмъ кладутъ шнурокъ въ желобокъ, аккуратно на шовъ, начинаютъ шить.




23. Линейка для стеганія ваты.

Приборъ этотъ употребляется для стеганія всевозможныхъ работъ на ватѣ, такъ какъ съ помощью его можно шить ряды параллельныхъ строчекъ и равнотмѣрныхъ четвероугольниковъ—безъ предварительного начертанія таковыхъ. Линейку прикрепляютъ, какъ показываетъ рисунокъ, линеечнымъ винтомъ, и ставятъ въ желаемомъ разстояніи отъ предполагаемаго шва, чѣмъ обусловливается величина четвероугольниковъ. Сначала шьютъ по чертѣ прямой шовъ, потомъ передвигаютъ матерію настолько вправо отъ иглы, насколько желаютъ удалить одинъ шовъ отъ другого, укрепляютъ затѣмъ линейку такъ, чтобы нижняя часть шла точно по сдѣланному шву. Точно такъ надо поступить при шитьѣ и другихъ швовъ и четыреугольниковъ. Самые красивые четыреугольники получаются если стегаютъ матерію безъ подкладки, только наметанную на ватѣ.




24. Вшиватель шнурка.

Вшиватель шнурка, прикрепляющийся на место обыкновенной лапки, служить для вшивания шнурковъ въ воротнички, манжеты и проч. Приборъ этот имѣть на своей нижней плоскости два желобка, направляющіе шнурокъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сгибающіе верхнюю ткань вокругъ шнурка, придавая работѣ красивый видъ и выпуклость. Шнурокъ вкладывается рукою и складывается какимъ угодно инструментомъ. Вшиваемый шнурокъ долженъ входить въ желобокъ, находящійся непосредственно подъ отверстиемъ для иголки. При вшиваніи несколько шнурковъ рядомъ, послѣдній вшитый проходить всегда въ правый желобокъ, а предстоящій — въ лѣвый. Обращаться съ этимъ приборомъ слѣдуетъ какъ съ предыдущимъ. Вшиватель шнурка можно употреблять также какъ лапку при обшиваніи узкихъ краевъ (см. стр. 17, линейка и винтъ для аппаратовъ).



25. Сборочникъ. Съ помощью этого простого прибора можно одновременно изъ двухъ сложенныхъ тканей собрать нижнюю въ сборки, между тѣмъ какъ верхняя остается гладкой. Укрѣпляютъ настоящій приборъ какъ предыдущій, кладутъ подлежащую сборкѣ ткань подъ приборъ на позывъ, а другую, которая должна оставаться гладкой, надъ нимъ въ прорѣзъ прибора. Двигатель ткани дѣйствуетъ теперь только на нижнюю матерію, между тѣмъ какъ верхняя удерживается между обѣими пластинками, вслѣдствіе чего нижняя матерія укладывается въ маленькия сборки; чѣмъ длиннѣе установлены стежки, тѣмъ больше будутъ сборки. Придерживаніемъ верхней матеріи достигаютъ болѣе густыхъ сборокъ. Управление этимъ приборомъ требуетъ нѣкотораго упражненія. Можно также и безъ этого прибора образовать сборочный шовъ какъ на двойной, такъ и на одинарной ткани — слѣдующимъ образомъ: устанавливаютъ длинные стежки и слабое верхнее натяженіе такъ, что нижняя нитка укладывается прямолинейно, затѣмъ стягиваютъ съ обѣихъ сторонъ, какъ это обыкновенно дѣлается при шитьѣ рукою — и сборочный шовъ готовъ.




26. Суташеръ.

Для украшения лучше всего употреблять узкую тесьму, такъ какъ она лучше обрабатывается, нежели жесткій суташъ. По намотаніи ея гладко и ровно на деревянную катушку, поставить послѣднюю на имѣющійся наверху штифтъ 30, и провести ее чрезъ ушко 17. Этотъ приборъ (изображенный на рисункѣ, имѣть передъ стержнемъ для иголки еще другое поперечное отверстіе, чрезъ которое суташъ проводится со шпульки внизъ, такъ что онъ во время шитья лежитъ какъ разъ подъ иголкою.

Суташъ можно нашивать въ какія угодно фигуры.

27. Запасная игольная пластинка съ большимъ отверстиемъ.

Къ машинѣ придается еще другая игольная планка съ **большимъ отверстиемъ**, которая употребляется при шитьѣ **толстой материі толстыми иглами**, при такъ называемой портновской работѣ. Шитье льняными нитками обусловливаетъ всегда употребленіе этой планки.



28. Таблица отношеній иголокъ и нитокъ къ различнымъ тканямъ.

№ иголки.	Т К А Н И.	№ нитки.
00	Батистъ и тюль	150—200
0	Весьма тонкое полотно, коленкоръ и тонкая шелковая матерія.	100—150
1	Рубашки, постельные предметы, белье для домашняго употребленія	80—100
2	Толстое полотно, толстая шелковая матерія, тонкія шерстяныя матеріи, толстый коленкоръ.	60—80
3	Шерстяная матерія, сукна	40—60
4	Толстые шерстяные матеріи, пальто, толстые платя	30—40
5	Мѣшки, очень толстая платья	20—30

СИЗОД АТЕЖДЕД СУБИ ВІНГДЕТСЯК РІЧНО
АТЦОНДАЦІЯ ДЛЯ УЧИШІМ



29. Ручной двигательный приборъ.

Ручной двигательный приборъ даетъ возможность управлять каждою семеною машиной какъ ручною, не уменьшая,—при дѣйствіи рукою,—быстроты хода машины, сравнительно съ движениемъ ногами. Ручной аппаратъ привинчивается къ задней стѣнкѣ машины, находящейся подъ маховыемъ колесомъ, въ которой уже имъются отверстія для винтовъ соединяющихъ рогульку аппарата съ машиной. Желая употребить машину ручною, необходимо снять ремень, вставить рычагъ между спицами маховаго колеса, а ручку втолкнуть на мѣсто. Машина приводится въ движение, какъ и всѣ ручныя машины, поворачивая аппаратъ въ противоположную работающему сторону. Чтобы замѣнить дѣйствіе руки дѣйствіемъ ногъ, необходимо остановить машину, выдвинуть рычагъ аппарата изъ маховаго колеса и надѣть ремень. Смазывать нужно оси обоихъ колесъ и впускать масло въ отверстіе надъ верхнемъ колесомъ аппарата.

Общія наставленія какъ содержать всегда машину въ исправности.

Всякая машина отсылается послѣ полнаго просмотра; если же она при употреблениі окажется неисправной, то причиной тому по большей части невѣрное управлѣніе ею, поэтому советуемъ сперва прослѣдить: поставлена-ли иголка согласно предписанію и регулировано-ли натяженіе надлежащимъ образомъ— прежде чѣмъ приступить къ какому-либо измѣненію въ самой машинѣ.

Если нитка рвется, то причиною тому можетъ быть:

1. Слишкомъ сильное напряженіе нитки.
2. Иголка слишкомъ тонка для нитки и ткани.
3. Иголка не находится на должной высотѣ, или не движется свободно въ игольной планкѣ.
4. Ушко рѣжеть, что вѣрѣтъ всего, если замѣчается, что нитка разрываясь, выходитъ вонъ изъ ушка.
5. Невѣрное передвиженіе ткани позывомъ, отъ нечистоты попавшей въ него нитки или недостатка масла, затрудняющаго его ходъ.
6. Стежечное отверстіе, вслѣдствіе натиска иголки, получило острые края. Для устраненія этихъ острыхъ краевъ, надо поступать также, какъ съ острыми ушками иглы. Иногда бываетъ тому причиной и навѣрное привинчиваніе стежечной пластинки.

При вставлении обоихъ стежечныхъ пластинокъ надобно обратить особенное вниманіе, чтобы иголка свободно входила въ стежечное отверстіе и, опускаясь внизъ, не задавала членка. Пробѣгть это можно слѣдующимъ образомъ; опускающуюся подъ пластинку иголку прижимаютъ осторожно отверткой къ противоположному работающему краю стежечного отверстія; если при этомъ членокъ слегка только коснется иголки, то стежечная пластина вставлена вѣрно, если же конецъ членка затѣнить иголку съ правой стороны, т. е. будетъ находиться между иголкой и работающимъ, необходимо подвинуть немножко пластинку къ работающему.

Если бываютъ пропуски стежковъ, то это вслѣдствіе того:


1. Что иголка стоитъ слишкомъ низко, косо вставлена или согнута.
2. Что иголка несоразмѣрно тонка.
3. Что машина грязна и нехорошо смазана, такъ что ходъ ея неравномѣрнъ.
4. Что длинное углубленіе не стоитъ прямо противъ работающаго.
5. Что иголка недоброкачественна, ушко ея и желобки не полированы и неправильны. (Вообще плохія иголки не могутъ доставлять равномѣрныхъ стежковъ).
6. Что кончикъ членка сдѣлался тузымъ отъ ударовъ иголки.

При правильномъ употреблѣніи, содержаніи въ опрятности и регулярномъ смазываніи, машина работаетъ безконечно. Вслучаѣ же если пѣкоторыя части отъ долговременного пользованія сдѣлаются негодны къ употреблѣнію, то мы замѣщаемъ ихъ новыми, находящимися всегда въ запасѣ у насъ. Каждая часть машины сработана тождественно съ соответствующей частью и замѣнитъ обветшалую часть новой можетъ всякий, потому что конструкція машины очень простая. Если же машина совсѣмъ разстроилась и нуждается въ починкѣ, которую хозяинъ ея не въ состояніи самъ выполнить, то надо ее снять со стола и со всѣми ея принадлежностями и приборами съ приложеніемъ надлежащихъ свѣдѣній прислать въ нашу мастерскую для кореннаго исправления.


Русское Товарищество Торговли Швейными машинами ПОПОВА и К°, въ Москвѣ.



Рисунки частей къ ручному приводу



Рисунки частей къ станку



При выпискѣ разныхъ частей просимъ обозначать вѣрнымъ номеромъ.

Русское Товарищество Торговли швейными машинами ПОЛОВАИКЪ, въ Москвѣ.